

Bei einigen Smart Home Außensirenen ist es möglich, dass sich auf der Platine ein Ein- und Ausschalter befindet, der in der Installationsanleitung nicht näher beschrieben wird.

Es handelt sich hier um eine Serienabweichung bei 400 Geräten mit dem Produktionsdatum 0815. In Einzelfällen können auch spätere Produktionsdaten bis 1215 betroffen sein.

### Fehlerbild

Nach dem Einsetzen der Batterien scheint die Sirene nicht zu reagieren. Nach Drücken der Funktionstaste ist keine Reaktion erkennbar und die Verbindung mit dem QIVICON System funktioniert nicht.

### Lösung

Schalten Sie den Schalter, der sich unmittelbar neben dem Anschluss des Lautsprecherkabels befindet von der Position „OFF“ auf die Position „ON“. Nach dem Einschalten kann die Sirene normal verwendet werden.

